

# SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS VIALIS (ancienne usine à gaz) à COLMAR

## Description du site

---

Date de dernière mise à jour des informations : 11/12/2017

Nom usuel : VIALIS (ancienne usine à gaz)

Adresse : 10 - RUE DES BONNES GENS

Commune principale : COLMAR (68066)

Activité principale :

Code - Libellé NAF : D2 - Industrie des gaz

Date de début : Non renseignée

Date de fin : Non renseignée

# Conclusions de l'administration sur l'état des sols

---

Date de dernière mise à jour des informations : 10/12/2020

Code métier : SSP00041240101

Description<sup>1</sup> :

Le site a accueilli de 1868 à 1972 les Usines Municipales de Colmar fabriquant du gaz à partir de la distillation de la houille. En 1972, la production du gaz fut arrêtée suite à l'arrivée du gaz naturel. Les usines municipales changèrent d'appellation et devinrent la régie municipale de Colmar (RMC).

Actuellement, le site est occupé par la société VIALIS qui loue une partie de ses terrains aux transports en commun de Colmar et environs (TRACE).

Les activités de VIALIS sont les suivantes :

- distribution et fourniture de gaz naturel et d'électricité,
- fourniture de la télévision par le câble et de l'accès Internet,
- l'éclairage public, l'éclairage de bâtiments et la signalisation.

Le site se compose de bâtiments administratifs et techniques.

Les anciennes activités d'usine à gaz représentent une source de pollution pour les sols et les eaux souterraines.

Un captage d'eau potable se trouve à environ un kilomètre.

Documents associés<sup>2</sup> :

1 - Pour les sites renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement ([www.georisques.gouv.fr](http://www.georisques.gouv.fr))

2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la

# Synthèse de l'action de l'administration

---

Date de dernière mise à jour des informations : 17/09/2020

Date de début : Non renseignée

Date de fin : Non renseignée

Origine : Autre

Date présumée de la pollution : Non renseignée

Description<sup>3</sup> :

Compte tenu de l'ancienne exploitation d'une usine à gaz, l'inspection a prescrit par arrêté préfectoral du 19 avril 2005 la réalisation d'une étude simplifiée des risques. Les conclusions de cette étude ont abouti à la proposition d'un programme détaillé d'investigations (7 sondages et 3 piézomètres) afin de caractériser les 8 sources potentielles de pollution identifiées.

Ces investigations ont mis en évidence des impacts :

- sur les sols: en hydrocarbures, en HAP, HCT et BTX
- dans les eaux souterraines : en HAP, naphtalène, cyanures.

Le réseau piézométrique a de ce fait été renforcé par la pose de 3 nouveaux ouvrages. La fréquence semestrielle de suivi a été fixée par l'arrêté préfectoral du 8 août 2013 relatif à l'autosurveillance du site.

Des travaux de réhabilitation des fosses à goudron ont été réalisés en été 2013 permettant de traiter une majeure partie des sources sols de pollution. Cependant, du fait de contraintes techniques et des limites de propriété, une pollution résiduelle des sols en HCT, HAP et BTEX subsiste sur le site.

Les résultats d'autosurveillance de 2016 ont révélé un dépassement de la norme de potabilité pour le cyanure au droit de l'ouvrage amont.

3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les sites créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.

Polluant(s) suspecté(s) ou  
suivi(s) :

Benzène et dérivés / Somme de benzene, toluene, ethylbenzene, xylenes (BTEX)

HAP (Hydrocarbures aromatiques, polycycliques, pyrolytiques et dérivés) / Parametre non  
renseigné

Hydrocarbures et indices liés / Parametre non renseigné

Benzène et dérivés / Somme de benzene, toluene, ethylbenzene, xylenes (BTEX)

Autres éléments minéraux / Cyanures libres

HAP (Hydrocarbures aromatiques, polycycliques, pyrolytiques et dérivés) / Parametre non  
renseigné

Documents associés :


# Géolocalisation

---

Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
Colmar	1	XB	0014	68
Colmar	1	XB	0015	68
Colmar	1	XB	0013	68
Colmar	1	XB	0011	68

Plans cartographiques :



Coordonnées du centroïde : Long. :7.371, Lat. :48.081

Superficie estimée : 133522 m<sup>2</sup>